

建築士事務所の一般情報

- 建築士事務所の名称 一級建築士事務所 宗像建築設計事務所
- 建築士事務所の登録番号 第 10765 号 (一 級)
- 開設者 氏名: 宗像 信司
- 管理建築士 氏名: 宗像 信司 (建築士種別: 一 級、登録番号: 第 71354 号)
- 所属建築士数 1 名 (うち一級 1 名、二級 0 名)
- 所在地 東京都 墨田区東向島一丁目23番11号
- 電話・FAX番号 TEL: 03(3612)8015 FAX: 03(3612)8050
- ホームページ・メールアドレス なし munesin@spn1.speednet.ne.jp

建築士事務所協会・会員情報

- 所属支部 墨田 支部
- 会員番号 08059
- 専任者氏名 氏名: 宗像 信司

耐震関連業務情報

- 沿道耐震化担当者 氏名: 宗像 信司 (建築士種別: 一 級、登録番号: 第 71354 号)

- 得意分野 用途: ☒ 事務所ビル ☒ マンション ☐ 商業施設
☒ その他 住宅

構造種別: ☒ 鉄筋コンクリート造 ☐ 鉄骨鉄筋コンクリート造 ☒ 鉄骨造
☒ 木造

- 耐震診断・改修業務実績(過去10年間の業務実績)

用途	構造	規模 (階数・延べ面積)		診断	改修 補強	構造業務の 社内・外注の別
児童館	RC	4階	1068 m ²	○	-	外注
児童館	RC	3階	862 m ²	○	-	外注
幼稚園	W	2階	486 m ²	○	-	社内
住宅	W	2階	149 m ²	○	○	社内
住宅	W	2階	178 m ²	○	○	社内

- 構造分野の建築士数 自社: 1 名、協力事務所: 1 名

- 専門資格、専門団体入会状況等
なし

- 講習会等受講歴 ☒ 無 ☐ 有 (講習会名: -)
受講 有 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会

- 建築士事務所賠償責任保険加入の有無 有

- その他特記事項

事務所を昭和47年設立以来、地域に根差した建築設計事務所として誠実に業務を遂行してまいりました。特に住居系の建築物の耐震診断、耐震補強設計の分野では、豊富な実績と技術力を有しております。

●【別紙】耐震診断・改修業務実績(過去10年間の業務実績)

[illegible]