

建築士事務所の一般情報

- 建築士事務所の名称 株式会社再生計画研究所
- 建築士事務所の登録番号 第 53578 号 (一 級)
- 開設者 氏名: 清水 博
- 管理建築士 氏名: 清水 博 (建築士種別: 一 級、登録番号: 第 142353 号)
- 所属建築士数 2 名 (うち一級 2 名、二級 0 名)
- 所在地 東京都 千代田区神田神保町1-41
- 電話・FAX番号 TEL: 03(3518)8581 FAX: 03(3518)8584
- ホームページ・メールアドレス <http://www.rebacs.co.jp/acs/> ・ ueyama@rebacs.co.jp

建築士事務所協会・会員情報

- 所属支部 千代田 支部
- 会員番号 01380
- 専任者氏名 氏名: 上山 芳範

耐震関連業務情報

- 沿道耐震化担当者 氏名: 清水 博 (建築士種別: 一 級、登録番号: 第 142353 号)
- 得意分野 用途: ☒ 事務所ビル ☒ マンション ☒ 商業施設
☒ その他

・医療施設・福祉施設

構造種別: ☒ 鉄筋コンクリート造 ☒ 鉄骨鉄筋コンクリート造 ☒ 鉄骨造
☒ 木造

- 耐震診断・改修業務実績(過去10年間の業務実績)

用途	構造	規模 (階数・延べ面積)		診断	改修 補強	構造業務の 社内・外注の別
事務所ビル	RC	地下1階/地上3階	425㎡	○	-	社内
事務所ビル	S	地上9階	962.555㎡	○	-	社内
商業ビル	S	地下1階/地上8階	2693㎡	○	○	社内
共同住宅(分譲)	RC	地上14階	4900㎡	○	-	社内
共同住宅(分譲)	RC	599戸	55055.61㎡	○	-	社内

- 構造分野の建築士数 自社: 1 名、協力事務所: 8 名
- 専門資格、専門団体入会状況等
・構造設計一級建築士
- 講習会等受講歴 ☐ 無 ☒ 有 (講習会名: 2009年改定版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針講習会)
受講 無 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会
- 建築士事務所賠償責任保険加入の有無 有
- その他特記事項

当社は平成10年設立以来、建築を建物の生涯を通じた業務と位置付け、建築設計のみならず、土地の有効活用から建築後の維持管理のコンサルまで幅広く携わってまいりました。特に資産価値向上の一環として共同住宅やオフィスビルなどの建築物の耐震診断、補強設計の分野に力を入れており、多くの実績を残しております。

●【別紙】耐震診断・改修業務実績(過去10年間の業務実績)

[illegible]